


Helyezőtipli 8x35 8db

Facsavar 3,5x30 4db

Csúszótalp 4db



J-5 szerelési útmutató

Fektesse az asztal elemeit furatokkal felfelé a földre! Az alkatrészek sérüléseink elkerülése érdekében használja a csomagolóanyagot alátétnek!

A lábakban és asztallapban található rézanyákba csavarja be az excentercsapokat!

A lábak és kötő 15mm-es lapfurataiba helyezze be az excentereket úgy, hogy a rajtuk lévő nyíl a végfuratok irányába essen!

A lábak és kötő végfurataiba, amelyhez nem tartozik excenter, üsse be a helyezőtipliket és a lábak aljába üsse be a csúszótalpakat!

Illessze a lábakat és a kötőt furatolásuk szerint, majd húzza meg az excentereket az óramutató járásával megegyezően!

Az összeépített lábszerkezetet illessze az asztallaphoz és húzza meg az excentereket!

A fiókos konténerrel csavarozza fel a kötőhöz és lábhoz tetszőleges oldalra és magasságban!

Ehhez ki kell vennie a fiókokat amelyeket két narancssárga rögzítőkar tart a helyén! Ezeket a fiók alján találja. A karokat oldalra tolvá kiemelheti a fiókokat! Ha rögzítette a konténerrel, a fiókokat tegye a helyére! Győződjön meg arról, hogy a fiókokat megfelelően tette-e vissza!

